

पत्रांक 320 /

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

प्रेषक,

अग्निशामालय पदाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

दिनांक:- 10/07/2021

सेवा में,

**JEEWAN INTERNATIONAL SCHOOL  
CHATI MAI, EAST CHAMPARAN, MOTIHARI**

प्रसंग:- आपका पत्रांक 65336 दिनांक 24.06.2021

विषय:- स्कूल में अग्नि निवारण हेतु संस्थापित किये गये अग्निशमन यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक अनुरोध पत्र के आलोक में **JEEWAN INTERNATIONAL SCHOOL CHATI MAI, EAST CHAMPARAN, MOTIHARI** में संस्थापित किये गये अग्निशमन यंत्रों/व्यवस्थाओं को निरीक्षण किया गया जिसका विवरणी इस प्रकार है:-

1. भवन के आगे खुला स्थान है तथा 30 फीट सड़क के किनारे स्थित है।
2. स्कूल ग्राउण्ड +2 तल में संचालित है।
3. अग्नि निवारण हेतु पर्याप्त मात्रा में ABC एवं CO<sub>2</sub> टाईप फायर एक्सटिंग्यूसर लगाया गया है जो सक्रिय अवस्था में है।
4. प्रयोगशाला में सही मानक का फायर एक्सटिंग्यूसर क्रियाशील अवस्था में संस्थापित है।
5. कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय में सही मानक का फायर एक्सटिंग्यूसर लगा है जो क्रियाशील अवस्था में है।
6. आपातकालीन स्थिति में भवन के समीप तक अग्निशमन वाहन आने -जाने में कठिनाई नहीं होगी।
7. भवन में कि गई विद्युत वायरिंग कभरयुक्त है तथा विद्युत पैनल बोर्ड के समीप सही मानक का फायर एक्सटिंग्यूसर रखा गया है जो सक्रिय है।
8. स्कूल भवन में प्रत्येक कमरे में उचित लंबाई एवं चौड़ाई के दो-दो दरवाजे हैं, जो आपात समय एवं आपदा के समय सहायक बनेगा एवं अग्नि निवारण के लिए भी अति उत्तम है।

स्कूल भवन में संस्थापित किये गये एक्सटिंग्यूसर का संधारण IS-15683/2006 के अनुसार करेंगे। उचित संधारण के अभाव में यंत्र खराब हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी स्कूल प्रबंधक की होगी। स्कूल में किये गये अग्निशमन यंत्र संतोषजनक हैं। यह प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए वैध है।

**सुझाव:-** (i) प्रत्येक छः माह में एक बार सभी बच्चों एवं शिक्षकों के साथ फायर मॉक ड्रिल/एक्जिट ड्रिल कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) फायर बॉकेट एवं ब्लैकेट 6 अदद रखेंगे।

(iii) अग्निशमन यंत्रों की संख्या कम है, जिसमें बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है।

(iv) हॉज रिल एवं फायर अलार्म भवन में शीघ्र संधारण कराने की आवश्यकता है।

विश्वासभाजन

10/07/21

Fire Station Officer  
East Champaran, Motihari